

TECHNICKÝ PROTOKOL VOZU

Sema Cars s.r.o. ○ IČO 02980746

Žalanského 1674/52a, 163 00 Praha 6

725 868 100 ○ info@semacars.cz ○ www.semacars.cz



Technický protokol je nedílnou součástí kupní smlouvy.
Technický protokol zachycuje reálný technický a vizuální stav vozu v den
vystavení protokolu pracovníkem Sema Cars s.r.o.
Kopírování protokolu nebo jeho částí je zakázáno. Tiskové chyby vyhrazeny.

ID vozidla	00253	Motor / kód motoru	DKZA, TSI		
Tovární značka	Volkswagen	Palivo	BENZIN	SoH	%
Model	Arteon	Výkon motoru v kW	140		
VIN	WVWZZZ3HZKE200253	STK platnost do	29.07.2027		
Datum prohlídky	30.06.2026	Poháněná kola	FWD		
Při stavu km	100 180	Tažné zařízení	NE		
Poslední servis	30.06.2026 / 100 180	Kuřácký vůz	NE		

KAROSERIE

LAKOVANÉ DÍLY	NE
HAVAROVANÝ VŮZ	NE
LAKOVANÉ VNITŘNÍ SLOUPKY	NE
MĚNĚNÉ DÍLY	NE
NADMĚRNÉ POŠKOZENÍ KAROSERIE	NE


SKLA

MĚNĚNÉ ČELNÍ SKLO	ANO
MĚNĚNÁ OSTATNÍ SKLA	NE
POZNÁMKA	čelní sklo měněné v roce 2025

NAMĚŘENÉ HODNOTY LAKU

Stav laku posuzujeme podle průměrné hodnoty třech měření laku na jednotlivých kovových dílech vozu v µm, kalibrovaným měřákem laku.

Naměřené hodnoty laku na nelakovaných dílech
od 179 do 202 µm



MOTOR A KAPALINY

BRZDY A PNEUMATIKY

BRZDOVÁ KAPALINA < 0 % VODY
CHLADÍČÍ KAPALINA - 35 °C
KAPALINA DO OSTRÍKOVACÍCH LETNÍ

STAV PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK 60-80%
STAV PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH KOTOUČŮ STŘEDNÍ OPOTŘEBENÍ

STAV ZADNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK 25-40%
STAV ZADNÍCH BRZDOVÝCH KOTOUČŮ SILNÉ OPOTŘEBENÍ

MOTOROVÝ OLEJ V POŘÁDKU

PARKOVACÍ BRZDA V POŘÁDKU

AKUMULÁTOR V POŘÁDKU
PŘEVODOVKA V POŘÁDKU
SPOJKA V POŘÁDKU

TYP REZERVY PLNOHODNOTNÉ KOLO
OBUTÉ PNEUMATIKY LETNÍ
PŘEDNÍ NÁPRAVA, stav v mm L NOVÉ P NOVÉ
ZADNÍ NÁPRAVA, stav v mm L 5-7 mm P 5-7 mm
TLAK PNEUMATIK V POŘÁDKU
Limit stavu pneu je 2 mm, limit pro M+S 4 mm

OSVĚTLENÍ VOZU

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ V POŘÁDKU
VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ V POŘÁDKU

FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC

FILTR INSTALOVÁN NE
STAV DPF NEINSTALOVÁN
DIAGNOSTIKOVANÉ MNOŽSTVÍ SAZÍ N/A

VÝFUKOVÁ SOUSTAVA

TLUMIČE A POTRUBÍ V POŘÁDKU

TLUMIČE A PRUŽINY

TLUMIČE PŘEDNÍ V POŘÁDKU ULOŽENÍ NÁPRAVY PŘEDNÍ V POŘÁDKU
TLUMIČE ZADNÍ V POŘÁDKU ULOŽENÍ NÁPRAVY ZADNÍ V POŘÁDKU

PRUŽINY PŘEDNÍ V POŘÁDKU DORAZY PŘEDNÍ V POŘÁDKU
PRUŽINY ZADNÍ V POŘÁDKU DORAZY ZADNÍ V POŘÁDKU

POVINNÁ VÝBAVA

dle vyhlášky č. 206/2018 Sb. ☒

INTERIÉR

STAV INTERIÉRU ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM POČET KLÍČŮ OD VOZU 2
POŠKOZENÍ INTERIÉRU BEZ POŠKOZENÍ ROLETA ZAVAZADELNÍKU VE VOZE INSTALOVÁNA
KOMFORTNÍ VÝBAVA V POŘÁDKU ☒

DESINFEKCE BACTAKLEEN ☒

SERVISNÍ ZÁZNAMY

PRAVIDELNÝ SERVIS ANO
POSLEDNÍ PROVEDNÝ SERVIS dne 30.06.2026 / 100 180
ZÁZNAMY AUTORIZOVANÉ CEBIA ☒
SERVISNÍ KNÍŽKA Elektronická

DIAGNOSTIKA

Diagnostika provedena přístrojem TEXA Navigator Nano S Car, ISO 9001.
Výsledek obecné diagnostiky vyčtených řídících jednotek na vyžádání, včetně diagnostiky DPF.

FOTODOKUMENTACE

PODVOZEK

levá část zadní nápravy, vč. pneu
pravá část zadní nápravy, vč. pneu
levá část přední nápravy, vč. pneu
pravá část přední nápravy, vč. pneu
zadní část podvozku
střední část podvozku
přední část vč. motoru

KAROSERIE a INTERIÉR

- aktuální poškození karoserie, skel, interiéru - případně na vyžádání
- předchozí poškození karoserie -v případě lakování dílů, je-li dokumentace dostupná

SERVISNÍ ZÁZNAMY


- hlavní servisní záznamy (servisní knížka, elektronická knížka apod) na vyžádání

Sema Cars s.r.o.
Zaluského 157/2a
Kaučková Podlipa
DIČ: CZ02980144
www.semacars.cz

Společnost Sema Cars s.r.o. prohlašuje, že informace uvedené v tomto protokolu jsou pravdivé a odpovídají skutečnému stavu ①









TEST BATERIE
BATERIE V POŘÁDKU
VOLTŮ: 12.55 V
IR: 4.56 mΩ
VÝSLEDEK: 547 A(EN)
STAV: 91%
D&Č: 26-07-22 08:11:38

TEST STARTÉRU
STARTÉR V POŘÁDKU
Vmin: 10.66 V
D&Č: 26-07-22 08:11:52

TEST ALTERNÁTORU
ALTERNÁTOR V POŘÁDKU
Vmax 14.51 V
D&Č: 26-07-22 08:12:03







