

Sema Cars s.r.o. • IČO 02980746

Žalanského 1674/52a, 163 00 Praha 6

725 868 100 ◦ info@semacars.cz ◦ www.semacars.cz



Technický protokol je nedílnou součástí kupní smlouvy.

Technický protokol zachycuje reálný technický a vizuální stav vozu v den vystavení protokolu pracovníkem Sema Cars s.r.o.


Kopírování protokolu nebo jeho částí je zakázáno. Tiskové chyby vyhrazeny.

ID vozidla	Motor / kód motoru		
Tovární značka	Palivo	SoH	%
Model	Výkon motoru v kW		
VIN	STK platnost do		
Datum prohlídky	Poháněná kola		
Při stavu km	Tažné zařízení		
Poslední servis	Kuřácký vůz		

LAKOVANÉ DÍLY
HAVAROVANÝ VŮZ
LAKOVANÉ VNITŘNÍ SLOUPKY
MĚNĚNÉ DÍLY
NADMĚRNÉ POŠKOZENÍ KAROSERIE

MĚNĚNÉ ČELNÍ SKLO
MĚNĚNÁ OSTATNÍ SKLA
POZNÁMKA

Stav laku posuzujeme podle průměrné hodnoty třech měření laku na jednotlivých kovových dílech vozu v μm , kalibrovaným měřákem laku.



MOTOR A KAPALINY

BRZDY A PNEUMATIKY

BRZDOVÁ KAPALINA < % VODY
CHLADÍČÍ KAPALINA °C
KAPALINA DO OSTRÍKOVACŮ

STAV PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK
STAV PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH KOTOUČŮ

ÚNIK PROVOZNÍCH KAPALIN

STAV ZADNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK
STAV ZADNÍCH BRZDOVÝCH KOTOUČŮ

MOTOROVÝ OLEJ

PARKOVACÍ BRZDA

AKUMULÁTOR
PŘEVODOVKA
SPOJKA

TYP REZERVY
OBUTÉ PNEUMATIKY

OSVĚTLENÍ VOZU

PŘEDNÍ NÁPRAVA, stav v mm L P

ZADNÍ NÁPRAVA, stav v mm L P

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

TLAK PNEUMATIK

VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ

FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC

VÝFUKOVÁ SOUSTAVA

FILTR INSTALOVÁN

TLUMIČE A POTRUBÍ

STAV DPF

DIAGNOSTIKOVANÉ MNOŽSTVÍ SAZÍ

TLUMIČE A PRUŽINY

TLUMIČE PŘEDNÍ

ULOŽENÍ NÁPRAVY PŘEDNÍ

TLUMIČE ZADNÍ

ULOŽENÍ NÁPRAVY ZADNÍ

PRUŽINY PŘEDNÍ

DORAZY PŘEDNÍ

PRUŽINY ZADNÍ

DORAZY ZADNÍ

POVINNÁ VÝBAVA

dle vyhlášky č. 206/2018 Sb.

INTERIÉR

STAV INTERIÉRU

POČET KLÍČŮ OD VOZU

POŠKOZENÍ INTERIÉRU

ROLETA ZAVAZADELNÍKU VE VOZE

KOMFORTNÍ VÝBAVA V POŘÁDKU

DESINFEKCE BACTAKLEEN

SERVISNÍ ZÁZNAMY

DIAGNOSTIKA

PRAVIDELNÝ SERVIS

Diagnostika provedena přístrojem TEXA Navigator Nano S Car, ISO 9001.

POSLEDNÍ PROVEDNÝ SERVIS dne

Výsledek obecné diagnostiky vyčtených řídících jednotek na vyžádání, včetně diagnostiky DPF.

ZÁZNAMY AUTORIZOVANÉ CEBIA

SERVISNÍ KNÍŽKA

FOTODOKUMENTACE

PODVOZEK

levá část zadní nápravy, vč. pneu
pravá část zadní nápravy, vč. pneu
levá část přední nápravy, vč. pneu
pravá část přední nápravy, vč. pneu
zadní část podvozku
střední část podvozku
přední část vč. motoru

KAROSERIE a INTERIÉR

- aktuální poškození karoserie, skel, interiéru - případně na vyžádání
- předchozí poškození karoserie -v případě lakování dílů, je-li dokumentace dostupná

SERVISNÍ ZÁZNAMY


- hlavní servisní záznamy (servisní knížka, elektronická knížka apod) na vyžádání

sema
CARS
Sema Cars s.r.o.
Zlínský kraj, město Sema
IČO: 250 000 000
DIČ: CZ02980446
sema@sema.cz
www.sema.cz

Společnost Sema Cars s.r.o. prohlašuje, že informace uvedené v tomto protokolu jsou pravdivé a odpovídají skutečnému stavu ①














CERTIFIKÁT BATERIE

NÁHLED

ČÍSLO CERTIFIKÁTU: D2CE8336-5353-4F6D-*****

ZNAČKA: Ford MODEL: Explorer 4x4 - 13,6 kWh	NÁJEZD: 129 224 km DATUM A ČAS: 25.06.26 16:43	REALIZOVA/A: Sema Cars s.r.o.
--	---	--------------------------------------

STAV ZDRAVÍ (SOH)

94,1 %

ENERGIE: 10kWh | 11kWh

WLTP DOJEZD: 43km | 44km

KONTROLY

Systém správy baterie (BMS)	✓
Bateriový senzor	✓
Měření baterie	✓
Napětí článků baterie	✓
Komunikace s vozidlem	✓

VÝBORNÝ STAV - NEBYLY ZJIŠTĚNY ŽÁDNÉ ODHYLKY

Na základě podrobné diagnostiky baterie provedené pomocí AVILOO FLASH Testu tímto potvrzujeme, že baterie pohonu tohoto vozidla je ve výborném stavu. Baterie pohonu je proto oficiálně certifikována společností AVILOO.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO

Pro více informací o tomto testu navštivte aviloo.com/it-preview
 Nezapomejte QR kód a přilepte původní zprávu

TEST BATERIE

BATERIE V POŘÁDKU

VOLTŮ: 12.26 V

IR: 3.77 mΩ

VÝSLEDEK: 662 CCA

STAV: 110%

D&Č: 26-07-05 03:39:29

TEST STARTÉRU

STARTÉR V POŘÁDKU

Vmin: 10.83 V

D&Č: 26-07-05 03:40:28





