TECHNICKÝ PROTOKOL VOZU

Sema Cars s.r.o. ○ IČO 02980746
Žalanského 1674/52a, 163 00 Praha 6
725 868 100 ○ info@semacars.cz ○ www.semacars.cz

Technický protokol je nedílnou součástí kupní smlouvy.
Technický protokol zachycuje reálný technický a vizuální stav vozu v den vystavení protokolu pracovníkem Sema Cars s.r.o.

Kopírování protokolu nebo jeho částí je zakázáno. Tiskové chyby vyhrazeny.

ID vozidla	16169	Motor / kód motoru	AXAH, 2.5i HEV		
Tovární značka	Toyota	Palivo	HYBRID MHEV	SoH	n/a %
Model	Rav 4	Výkon motoru v kW	131		
VIN	JTMRW3FV40D016169	STK platnost do	03.03.2028		
Datum prohlídky	24.08.2026	Poháněná kola	AWD		
Při stavu km	124 939	Tažné zařízení	NE		
Poslední servis	24.08.2026 / 124 939	Kuřácký vůz	NE		

KAROSERIE


LAKOVANÉ DÍLY	ANO
HAVAROVANÝ VŮZ	NE
LAKOVANÉ VNITŘNÍ SLOUPKY	NE
MĚNĚNÉ DÍLY	NE
NADMĚRNÉ POŠKOZENÍ KAROSERIE	NE

SKLA

MĚNĚNÉ ČELNÍ SKLO	ANO
MĚNĚNÁ OSTATNÍ SKLA	ANO
POZNÁMKA	

NAMĚŘENÉ HODNOTY LAKU

Stav laku posuzujeme podle průměrné hodnoty třech měření laku na jednotlivých kovových dílech vozu v µm, kalibrovaným měřákem laku.



MOTOR A KAPALINY

BRZDOVÁ KAPALINA	< 0 % VODY
CHLADÍCÍ KAPALINA	- 46 °C
KAPALINA DO OSTŘIKOVAČŮ	LETNÍ
ÚNIK PROVOZNÍCH KAPALIN	NE
MOTOROVÝ OLEJ	V POŘÁDKU
AKUMULÁTOR	V POŘÁDKU
PŘEVODOVKA	V POŘÁDKU
SPOJKA	V POŘÁDKU

OSVĚTLENÍ VOZU

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ	V POŘÁDKU
VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ	V POŘÁDKU

BRZDY A PNEUMATIKY

STAV PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK	40-60%
STAV PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH KOTOUČŮ	STŘEDNÍ OPOTŘEBENÍ
STAV ZADNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK	NOVÉ
STAV ZADNÍCH BRZDOVÝCH KOTOUČŮ	STŘEDNÍ OPOTŘEBENÍ
PARKOVACÍ BRZDA	V POŘÁDKU
TYP REZERVY	SADA NA LEPENÍ
OBUTÉ PNEUMATIKY	CELOROČNÍ
PŘEDNÍ NÁPRAVA, stav v mm	**L** 5-7 mm **P** 5-7 mm
ZADNÍ NÁPRAVA, stav v mm	**L** 5-7 mm **P** 5-7 mm
TLAK PNEUMATIK	V POŘÁDKU

Limit stavu pneu je 2 mm, limit pro M+S 4 mm

FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC

FILTR INSTALOVÁN	NE
STAV DPF	NEINSTALOVÁN
DIAGNOSTIKOVANÉ MNOŽSTVÍ SAZÍ	N/A

VÝFUKOVÁ SOUSTAVA

TLUMIČE A POTRUBÍ	V POŘÁDKU

TLUMIČE A PRUŽINY

TLUMIČE PŘEDNÍ	V POŘÁDKU	ULOŽENÍ NÁPRAVY PŘEDNÍ	V POŘÁDKU
TLUMIČE ZADNÍ	V POŘÁDKU	ULOŽENÍ NÁPRAVY ZADNÍ	V POŘÁDKU
PRUŽINY PŘEDNÍ	V POŘÁDKU	DORAZY PŘEDNÍ	V POŘÁDKU
PRUŽINY ZADNÍ	V POŘÁDKU	DORAZY ZADNÍ	V POŘÁDKU

POVINNÁ VÝBAVA

dle vyhlášky č. 206/2018 Sb. ✔

INTERIÉR

STAV INTERIÉRU	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POČET KLÍČŮ OD VOZU	2
POŠKOZENÍ INTERIÉRU	BEZ POŠKOZENÍ	ROLETA ZAVAZADELNÍKU VE VOZE	INSTALOVÁNA

KOMFORTNÍ VÝBAVA V POŘÁDKU ✔

DESINFEKCE BACTAKLEEN ✔

SERVISNÍ ZÁZNAMY

PRAVIDELNÝ SERVIS	ANO
POSLEDNÍ PROVEDNÝ SERVIS dne	24.08.2026 / 124 939
ZÁZNAMY AUTORIZOVANÉ CEBIA	✔
SERVNISNÍ KNÍŽKA	Elektronická

DIAGNOSTIKA

Diagnostika provedena přístrojem TEXA Navigator Nano S Car, ISO 9001.

Výsledek obecné diagnostiky vyčtených řídících jednotek na vyžádání, včetně diagnostiky DPF.

FOTODOKUMENTACE

PODVOZEK

levá část zadní nápravy, vč. pneu
pravá část zadní nápravy, vč. pneu
levá část přední nápravy, vč. pneu
pravá část přední nápravy, vč. pneu
zadní část podvozku
střední část podvozku
přední část vč. motoru

KAROSERIE a INTERIÉR

○ aktuální poškození karoserie, skel, interiéru - případně na vyžádání

○ předchozí poškození karoserie -v případě lakování dílů, je-li dokumentace dostupná

SERVISNÍ ZÁZNAMY

○ hlavní servisní záznamy (servisní knížka, elektronická knížka apod) na vyžádání


Sema Cars s.r.o.
Žalanského 10/1450
163 00 Praha
IČ: CZ02980746
www.semacars.cz

KAZITKO A. BOHUS



Společnost Sema Cars s.r.o. prohlašuje, že informace uvedené v tomto protokolu jsou pravdivé a odpovídají skutečnému stavu ①












MAP
POWER
VOLUME
Hard přivolám
žádný telefon.
Object temp
85 °C
LO
LO


GRIP 2




225/60 R 18 W XL








225/60 R 18 W XL
ALLSEASON-GRIP 2