TECHNICKÝ PROTOKOL VOZU

Sema Cars s.r.o. ○ IČO 02980746
Žalanského 1674/52a, 163 00 Praha 6
725 868 100 ○ info@semacars.cz ○ www.semacars.cz

Technický protokol je nedílnou součástí kupní smlouvy.
Technický protokol zachycuje reálný technický a vizuální stav vozu v den vystavení protokolu pracovníkem Sema Cars s.r.o.

Kopírování protokolu nebo jeho částí je zakázáno. Tiskové chyby vyhrazeny.

ID vozidla	52496	Motor / kód motoru	Y5LD, Dual Motor		
Tovární značka	Tesla	Palivo	ELEKTRO	SoH	93,4 %
Model	Y	Výkon motoru v kW	378		
VIN	XP7YGCEKXPB052496	STK platnost do	02.01.2028		
Datum prohlídky	20.10.2026	Poháněná kola	AWD		
Při stavu km	117 911	Tažné zařízení	NE		
Poslední servis	20.10.2026 / 117 911	Kuřácký vůz	NE		

KAROSERIE


LAKOVANÉ DÍLY	NE
HAVAROVANÝ VŮZ	NE
LAKOVANÉ VNITŘNÍ SLOUPKY	NE
MĚNĚNÉ DÍLY	NE
NADMĚRNÉ POŠKOZENÍ KAROSERIE	NE

SKLA

MĚNĚNÉ ČELNÍ SKLO	NE
MĚNĚNÁ OSTATNÍ SKLA	NE
POZNÁMKA	

NAMĚŘENÉ HODNOTY LAKU

Stav laku posuzujeme podle průměrné hodnoty třech měření laku na jednotlivých kovových dílech vozu v µm, kalibrovaným měřákem laku.



MOTOR A KAPALINY

BRZDOVÁ KAPALINA	< 0	% VODY
CHLADÍCÍ KAPALINA	-	°C
KAPALINA DO OSTŘIKOVAČŮ	LETNÍ	
ÚNIK PROVOZNÍCH KAPALIN	NE	
MOTOROVÝ OLEJ	BEZ OLEJE (elektro)	
AKUMULÁTOR	V POŘÁDKU	
PŘEVODOVKA	V POŘÁDKU	
SPOJKA	NEINSTALOVÁNA	

OSVĚTLENÍ VOZU

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ	V POŘÁDKU
VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ	V POŘÁDKU

BRZDY A PNEUMATIKY

STAV PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK	60-80%
STAV PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH KOTOUČŮ	STŘEDNÍ OPOTŘEBENÍ
STAV ZADNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK	60-80%
STAV ZADNÍCH BRZDOVÝCH KOTOUČŮ	STŘEDNÍ OPOTŘEBENÍ
PARKOVACÍ BRZDA	V POŘÁDKU
TYP REZERVY	BEZ VÝBAVY
OBUTÉ PNEUMATIKY	ZIMNÍ

PŘEDNÍ NÁPRAVA, stav v mm	**L**	5-7 mm	**P**	5-7 mm
ZADNÍ NÁPRAVA, stav v mm	**L**	NOVÉ	**P**	NOVÉ

TLAK PNEUMATIK V POŘÁDKU

Zadní pneu nové - přezuto po focení

FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC

FILTR INSTALOVÁN	NE
STAV DPF	NEINSTALOVÁN
DIAGNOSTIKOVANÉ MNOŽSTVÍ SAZÍ	N/A

VÝFUKOVÁ SOUSTAVA

TLUMIČE A POTRUBÍ NEINSTALOVÁN

TLUMIČE A PRUŽINY

TLUMIČE PŘEDNÍ	V POŘÁDKU	ULOŽENÍ NÁPRAVY PŘEDNÍ	V POŘÁDKU
TLUMIČE ZADNÍ	V POŘÁDKU	ULOŽENÍ NÁPRAVY ZADNÍ	V POŘÁDKU
PRUŽINY PŘEDNÍ	V POŘÁDKU	DORAZY PŘEDNÍ	V POŘÁDKU
PRUŽINY ZADNÍ	V POŘÁDKU	DORAZY ZADNÍ	V POŘÁDKU

POVINNÁ VÝBAVA

dle vyhlášky č. 206/2018 Sb. ✔

INTERIÉR

STAV INTERIÉRU	ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM	POČET KLÍČŮ OD VOZU	2
POŠKOZENÍ INTERIÉRU	BEZ POŠKOZENÍ	ROLETA ZAVAZADELNÍKU VE VOZE	INSTALOVÁNA

KOMFORTNÍ VÝBAVA V POŘÁDKU ✔

DESINFEKCE BACTAKLEEN ✔

SERVISNÍ ZÁZNAMY

PRAVIDELNÝ SERVIS	ANO
POSLEDNÍ PROVEDNÝ SERVIS dne	20.10.2026 / 117 911
ZÁZNAMY AUTORIZOVANÉ CEBIA	✔
SERVNISNÍ KNÍŽKA	Elektronická

DIAGNOSTIKA

Diagnostika provedena přistrojem TEXA Navigator Nano S Car, ISO 9001.

Výsledek obecné diagnostiky vyčtených řídících jednotek na vyžádání, včetně diagnostiky DPF.

FOTODOKUMENTACE

PODVOZEK

levá část zadní nápravy, vč. pneu
pravá část zadní nápravy, vč. pneu
levá část přední nápravy, vč. pneu
pravá část přední nápravy, vč. pneu
zadní část podvozku
střední část podvozku
přední část vč. motoru

KAROSERIE a INTERIÉR

○ aktuální poškození karoserie, skel, interiéru - případně na vyžádání

○ předchozí poškození karoserie -v případě lakování dílů, je-li dokumentace dostupná


SERVISNÍ ZÁZNAMY


○ hlavní servisní záznamy (servisní knížka, elektronická knížka apod) na vyžádání

Společnost Sema Cars s.r.o. prohlašuje, že informace uvedené v tomto protokolu jsou pravdivé a odpovídají skutečnému stavu

















CERTIFIKÁT BATERIE
NÁHLED

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

ČÍSLO CERTIFIKÁTU: 5A4911A4-1AFB-480B-****-**********

VOZIDLO

ZNAČKA: Tesla
MODEL: Model Y - 78,8 kWh
STAV TACHOMETRU: 117 879 km
DATUM A ČAS: 11.10.26 11:02
PROVEDL: Sema Cars s.r.o.

SCAN FOR 2

VÝSLEDKY

ZDRAVOTNÍ STAV (SOH)

93,4 %

ENERGIE 74kWh | 79kWh

DOJEZD WLTP 580km | 622km

KONTROLY

- Systém řízení baterie (BMS) ✓
- Snímač baterie ✓
- Měření baterie ✓
- Napětí článků baterie ✓
- Komunikace s vozidlem ✓

VYHODNOCENÍ

VYNIKAJÍCÍ STAV – NEBYLY ZJIŠTĚNY ŽÁDNÉ ANOMÁLIE

Na základě podrobné diagnostiky baterie provedené pomocí AVILOO FLASH Testu tímto potvrzujeme, že trakční baterie tohoto vozidla je ve vynikajícím stavu. Trakční baterie je proto oficiálně AVILOO Certified.

Dr. Marcus Berger, CEO

AVILOO CERTIFIED

Více informací o tomto testu naleznete na **aviloo.com/ft-preview**
Naskenujte **QR kód** a získejte originální protokol




RADIAL M+S
TUBELESS

