

TECHNICKÝ PROTOKOL VOZU

Sema Cars s.r.o. ○ IČO 02980746

Žalanského 1674/52a, 163 00 Praha 6

725 868 100 ○ info@semacars.cz ○ www.semacars.cz



Technický protokol je nedílnou součástí kupní smlouvy.

Technický protokol zachycuje reálný technický a vizuální stav vozu v den vystavení protokolu pracovníkem Sema Cars s.r.o.

Kopírování protokolu nebo jeho částí je zakázáno. Tiskové chyby vyhrazeny.

ID vozidla 21056
Tovární značka Audi
Model A8
VIN WAUZZZ4H2HN021056
Datum prohlídky 26.06.2026
Při stavu km 176 834
Poslední servis 20.10.2025 / 161690 km

Motor / kód motoru	CTEC, TDI		
Palivo	NAFTA	SoH	n/a %
Výkon motoru v kW	283		
STK platnost do	29.05.2027		
Poháněná kola	AWD		
Tažné zařízení	NE		
Kuřácký vůz	NE		

KAROSERIE


LAKOVANÉ DÍLY	ANO
HAVAROVANÝ VŮZ	NE
LAKOVANÉ VNITŘNÍ SLOUPKY	NE
MĚNĚNÉ DÍLY	NE
NADMĚRNÉ POŠKOZENÍ KAROSERIE	NE

SKLA

MĚNĚNÉ ČELNÍ SKLO	NE
MĚNĚNÁ OSTATNÍ SKLA	NE
POZNÁMKA	
	pojistná událost 05/2020, DE, škoda 3000 eur
	pojistná událost CZ, srážka se skútre, opraveno v AUDI
	pojistná událost 235.000 Kč

NAMĚŘENÉ HODNOTY LAKU

Stav laku posuzujeme podle průměrné hodnoty třech měření laku na jednotlivých kovových dílech vozu v μm , kalibrovaným měřákem laku.



MOTOR A KAPALINY

BRZDY A PNEUMATIKY

BRZDOVÁ KAPALINA < 1 % VODY
CHLADÍČÍ KAPALINA - 42 °C
KAPALINA DO OSTRÍKOVACÍCH LETNÍ

STAV PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK 40-60%
STAV PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH KOTOUČŮ SILNÉ OPOTŘEBENÍ

STAV ZADNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK 25-40%
STAV ZADNÍCH BRZDOVÝCH KOTOUČŮ SILNÉ OPOTŘEBENÍ

MOTOROVÝ OLEJ V POŘÁDKU

PARKOVACÍ BRZDA V POŘÁDKU

AKUMULÁTOR V POŘÁDKU
PŘEVODOVKA V POŘÁDKU
SPOJKA V POŘÁDKU

TYP REZERVY SADA NA LEPENÍ
OBUTÉ PNEUMATIKY LETNÍ

PŘEDNÍ NÁPRAVA, stav v mm L 5-7 mm P 5-7 mm
ZADNÍ NÁPRAVA, stav v mm L 4-5 mm P 4-5 mm

OSVĚTLENÍ VOZU

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ V POŘÁDKU
VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ V POŘÁDKU

TLAK PNEUMATIK V POŘÁDKU
Limit stavu pneu je 2 mm, limit pro M+S 4 mm

FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC

FILTR INSTALOVÁN ANO
STAV DPF V POŘÁDKU
DIAGNOSTIKOVANÉ MNOŽSTVÍ SAZÍ 12,57 g

VÝFUKOVÁ SOUSTAVA

TLUMIČE A POTRUBÍ V POŘÁDKU

TLUMIČE A PRUŽINY

TLUMIČE PŘEDNÍ V POŘÁDKU ULOŽENÍ NÁPRAVY PŘEDNÍ V POŘÁDKU
TLUMIČE ZADNÍ V POŘÁDKU ULOŽENÍ NÁPRAVY ZADNÍ V POŘÁDKU

PRUŽINY PŘEDNÍ V POŘÁDKU DORAZY PŘEDNÍ V POŘÁDKU
PRUŽINY ZADNÍ V POŘÁDKU DORAZY ZADNÍ V POŘÁDKU

POVINNÁ VÝBAVA

dle vyhlášky č. 206/2018 Sb. ☒

INTERIÉR

STAV INTERIÉRU ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM POČET KLÍČŮ OD VOZU 2
POŠKOZENÍ INTERIÉRU BEZ POŠKOZENÍ ROLETA ZAVAZADELNÍKU VE VOZE NENÍ K DISPOZICI
KOMFORTNÍ VÝBAVA V POŘÁDKU ☒

DESINFEKCE BACTAKLEEN ☒

SERVISNÍ ZÁZNAMY

PRAVIDELNÝ SERVIS ANO
POSLEDNÍ PROVEDNÝ SERVIS dne 20.10.2025 / 161690 km
ZÁZNAMY AUTORIZOVANÉ CEBIA ☒
SERVISNÍ KNÍŽKA Elektronická

DIAGNOSTIKA

Diagnostika provedena přístrojem TEXA Navigator Nano S Car, ISO 9001.
Výsledek obecné diagnostiky vyčtených řídících jednotek na vyžádání, včetně diagnostiky DPF.

FOTODOKUMENTACE

PODVOZEK

levá část zadní nápravy, vč. pneu
pravá část zadní nápravy, vč. pneu
levá část přední nápravy, vč. pneu
pravá část přední nápravy, vč. pneu
zadní část podvozku
střední část podvozku
přední část vč. motoru

KAROSERIE a INTERIÉR

- o aktuální poškození karoserie, skel, interiéru - případně na vyžádání
- o předchozí poškození karoserie - v případě lakování dílů, je-li dokumentace dostupná


SERVISNÍ ZÁZNAMY


- o hlavní servisní záznamy (servisní knížka, elektronická knížka apod) na vyžádání



**SEMA
CARS**
Sema Cars s.r.o.
Žalanského 16/152a
163 00 Praha 1
www.semacars.cz

Společnost Sema Cars s.r.o. prohlašuje, že informace uvedené v tomto protokolu jsou pravdivé a odpovídají skutečnému stavu









TEST BATERIE
 BATERIE V POŘÁDKU
 VOLTŮ: 12.43 V
 IR: 4.66 mΩ
 VÝSLEDEK: 535 A(FN)
 STAV: 97%
 D&Č: 26-07-23 12:17:32

TEST STARTÉRU
 STARTÉR V POŘÁDKU
 Vmin: 10.77 V
 D&Č: 26-07-23 12:18:09

TEST ALTERNÁTORU
 ALTERNÁTOR V POŘÁDKU
 Vmax: 13.35 V
 D&Č: 26-07-23 12:18:38



